



## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY



NR 1  
8 SZTUK



NR 2  
16 SZTUK

### UWAGA:

WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ  
PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY PRZED ZAMÓWIENIEM  
NALEŻY BEZWZGLĘDNI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STOLARKA OKIENNA NR 1 Z PCV DO WYMIANY  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

STOLARKA OKIENNA NR 2 Z PCV DO WYMIANY  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA  $U = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Jednostka Projektowa:	<b>USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA JANUSZ KOLENDĄ</b> 62-700 TUREK UL. KARDYNAŁA WYSZŃSKIEGO 1c	
Temat:	<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO WE WŁADYSŁAWOWIE WRAZ Z NADBUDOWĄ I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU</b>	
Adres:	jedn. ewid. 302709_2 WŁADYSŁAWÓW obręb 0022 WŁADYSŁAWÓW, działka nr 180	
Przedmiot rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY	
Inwestor:	GMINA WŁADYSŁAWÓW ul. RYNEK 43, 62-710 WŁADYSŁAWÓW	
Projektant:	mgr inż. JANUSZ KOLENDĄ GP 7342/195/94 mgr inż. arch. AGNIESZKA OGRÓDOWCZK-GRUSZCZYŃSKA 16/R-258/ŁOIA/04	
Data opracowania:	MAJ 2018	Skala: Nr rys.: 13